

# DIN 55688:2006-09 (D)

## Lösemittel für Beschichtungsstoffe - Ethylenglykolether - Gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades

---

<b>Inhalt</b>	<b>Seite</b>
<b>Vorwort</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Anwendungsbereich</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Normative Verweisungen</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Begriffe</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Kurzbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Geräte und Chemikalien</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Probenahme</b> .....	<b>6</b>
<b>7 Durchführung</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Auswertung</b> .....	<b>8</b>
<b>9 Präzision des Verfahrens (nach DIN EN ISO 4259)</b> .....	<b>8</b>
<b>10 Prüfbericht</b> .....	<b>9</b>
<b>Anhang A (informativ) Gaschromatogramme von Ethylenglykolethern nach DIN 55999</b> .....	<b>10</b>
<b>Literaturhinweise</b> .....	<b>20</b>